

О влиянии изменений окружающей среды и природного ландшафта на состояние памятников архитектуры и монументальной живописи Великого Новгорода



Ромашкевич Т.А.
НГОМЗ



Окрестности Нередицы. Вид на юг



Панорама юго-восточных окрестностей Новгорода



Подтопление Нередицы и Рюрикова городища



Биопоражения обмазки



Вид на Рюриково городище



Вид на Юрьево и Городище от Спас-Нередицц, июль 2010

Церковь Федора Стратилата на Ручью (1360 г.)






Отмочки на юго-восточном столбе



Вход на хоры. Западная стена. Внутристенная лестница



Разрушения в дьяконнике



Отставание бортового крепления. Расслоение камня



Никольский собор (1113 г.)



Лестничная башня



28 12 2004

Князь Тьмы (нач. XII в.)



Огненная река




Орнамент XII в. Отставание от основы



Орнамент. Подготовка к снятию



Церковь Спаса Преображения на Ильине (1374 г.)



Раскоп в алтаре



Роспись алтаря 1378 г.



Деструкция кирпича престола



Состояние престола XIV в.





Горнее место



Трещины на западной стене



Престол после реставрации

